

A imagem pode ser representação.
Consulte as especificações para obter detalhes do produto.

0896BM15E0025E

Número da peça: **0896BM15E0025E**
 Descrição do Produto: BALUN 863MHZ-928MHZ 50/50 0805
 Status de RoHs: Sem chumbo / acordo com RoHS
 Folhas de dados: [0896BM15E0025E.pdf](#)













Fabricante / Marca: Johanson Technology
 Navio De: Hong Kong
 Caminho de embarque: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ENVIAR CONSULTA](#)

Detalhes do produto

Número da peça	0896BM15E0025E	Fabricante	Johanson Technology
Descrição	BALUN 863MHZ-928MHZ 50/50 0805	Status sem chumbo / Status RoHS	Sem chumbo / acordo com RoHS
Ficha de dados	0896BM15E0025E.pdf		
Série	-	Perda de Retorno (Min)	-
diferença de fase	180° ±10°	Embalagem	Tape & Reel (TR)
Caixa / Gabinete	0805 (2012 Metric)	Outros nomes	712-1590-2
Tipo de montagem	Surface Mount	Nível de sensibilidade à umidade (MSL)	1 (Unlimited)
Tempo de entrega padrão do fabricante	11 Weeks	Status sem chumbo / status de RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Perda de Inserção (Max)	1.25dB	Impedância - Desequilibrado / Equilibrado	50 / 50 Ohm
Alcance de frequência	863MHz ~ 928MHz	Descrição detalhada	RF Balun 863MHz ~ 928MHz 50 / 50 Ohm 0805 (2012 Metric)

produtos relacionados

 <p>0896BM15A0001E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 863MHZ-928MHZ 0805 Download: 0896BM15A0001E.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>0896100104 Fabricantes: Affinity Medical Technologies - a Molex company Descrição: CONN LOCKWASHER Download: 0896100104.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>0897005.N Fabricantes: Hamlin / Littelfuse Descrição: FUSE AUTO 5A 58VDC BLADE MINI Download: 0897005.N.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>0896740611 Fabricantes: Affinity Medical Technologies - a Molex company Descrição: GASKET,SMA J,BULKHEAD/RG 405 SEM</p> <p>RFQ</p>
 <p>0896FB15A0100E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 863MHZ-928MHZ 50/100 0805 Download: 0896FB15A0100E.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>0897004.N Fabricantes: Hamlin / Littelfuse Descrição: FUSE AUTO 4A 58VDC BLADE MINI Download: 0897004.N.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>0897002.N Fabricantes: Hamlin / Littelfuse Descrição: FUSE AUTO 2A 58VDC BLADE MINI Download: 0897002.N.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>0896BM15A0032E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 863MHZ-928MHZ 0805 6 LEAD Download: 0896BM15A0032E.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>0895900.Z Fabricantes: Hamlin / Littelfuse Descrição: SHUNT LP JCASE 58V Download: 0895900.Z.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>08966 Fabricantes: 3M Descrição: 3M NO CLEANUP REPLACEMENT NO</p> <p>RFQ</p>
 <p>0897003.N Fabricantes: Hamlin / Littelfuse Descrição: FUSE AUTO 3A 58VDC BLADE MINI Download: 0897003.N.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>0897010.N Fabricantes: Hamlin / Littelfuse Descrição: FUSE AUTO 10A 58VDC BLADE MINI Download: 0897010.N.pdf</p> <p>RFQ</p>

Tags relacionadas

Johanson Technology 0896BM15E0025E	Distribuidor 0896BM15E0025E	Fornecedor 0896BM15E0025E
Preço 0896BM15E0025E	Imagens 0896BM15E0025E	Imagem 0896BM15E0025E
Folha de Dados 0896BM15E0025E PDF	0896BM15E0025E Download Datasheet	Folha de Dados 0896BM15E0025E
Estoque 0896BM15E0025E	Compre 0896BM15E0025E	Compre Johanson Technology 0896BM15E0025E
Johanson Technology 0896BM15E0025E	Fornecedor Johanson Technology	Distribuidor Johanson Technology
Johanson Technology 0896BM15E0025E	Johanson 0896BM15E0025E	Johanson Technology Inc. 0896BM15E0025E