



A imagem pode ser representação.
Consulte as especificações para obter detalhes do produto.

CP0402A2140ELTR

Número da peça: **CP0402A2140ELTR**
 Descrição do Produto: RF DIR COUPLER 2.14GHZ 0402
 Status de RoHS: Contém chumbo / RoHS não compatível
 Folhas de dados: [CP0402A2140ELTR.pdf](#)

Fabricante / Marca: AVX Corporation
 Navio De: Hong Kong
 Caminho de embarque: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ENVIAR CONSULTA](#)

Detalhes do produto

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Número da peça | CP0402A2140ELTR | Fabricante | AVX Corporation |
| Descrição | RF DIR COUPLER 2.14GHZ 0402 | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
| Ficha de dados | CP0402A2140ELTR.pdf | | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0402 | Série | - |
| Perda de retorno | - | Power - Max | 3W |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 10 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Isolamento | - |
| Perda de inserção | - | Frequência | 2.14GHZ |
| Descrição detalhada | RF Directional Coupler 2.14GHZ 3W 0402 (1005 Metric) | Fator de acoplamento | - |
| Tipo acoplador | Standard | aplicações | - |

produtos relacionados

| | |
|--|--|
| <p>CP0402A1960ELTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Download: CP0402A1960ELTR.pdf</p> <p>RFQ</p> | <p>CP0402A2350FLTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 2.35GHZ 0402 Download: CP0402A2350FLTR.pdf</p> <p>RFQ</p> |
| <p>CP0402A2442ALTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402 Download: CP0402A2442ALTR.pdf</p> <p>RFQ</p> | <p>CP0402A2442ELTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402 Download: CP0402A2442ELTR.pdf</p> <p>RFQ</p> |
| <p>CP0402A2400ELTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 2.4GHZ 0402 Download: CP0402A2400ELTR.pdf</p> <p>RFQ</p> | <p>CP0402A1960ALTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Download: CP0402A1960ALTR.pdf</p> <p>RFQ</p> |
| <p>CP0402A2400FLTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 2.4GHZ 0402 Download: CP0402A2400FLTR.pdf</p> <p>RFQ</p> | <p>CP0402A1950ELTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Download: CP0402A1950ELTR.pdf</p> <p>RFQ</p> |
| <p>CP0402A2442FLTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402 Download: CP0402A2442FLTR.pdf</p> <p>RFQ</p> | <p>CP0402A1950FLTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Download: CP0402A1950FLTR.pdf</p> <p>RFQ</p> |
| <p>CP0402A1960DLTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Download: CP0402A1960DLTR.pdf</p> <p>RFQ</p> | <p>CP0402A1960CNTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Download: CP0402A1960CNTR.pdf</p> <p>RFQ</p> |

Tags relacionadas

- AVX Corporation CP0402A2140ELTR
- Preço CP0402A2140ELTR
- Folha de Dados CP0402A2140ELTR PDF
- Estoque CP0402A2140ELTR
- AVX Corporation CP0402A2140ELTR
- AVX Corporation CP0402A2140ELTR
- Distribuidor CP0402A2140ELTR
- Imagens CP0402A2140ELTR
- CP0402A2140ELTR Download Datasheet
- Compre CP0402A2140ELTR
- Fornecedor AVX Corporation
- AVX Corporation [MIL] CP0402A2140ELTR
- Fornecedor CP0402A2140ELTR
- Imagem CP0402A2140ELTR
- Folha de Dados CP0402A2140ELTR
- Compre AVX Corporation CP0402A2140ELTR
- Distribuidor AVX Corporation