



M-980-02P

Número da peça: **M-980-02P**
 Descrição do Produto: IC TONE DETECTOR GEN PURP 8-DIP
 Status de RoHs: Sem chumbo / acordo com RoHS
 Folhas de dados: M-980-02P.pdf

Fabricante / Marca: IXYS Integrated Circuits Division
 Navio De: Hong Kong
 Caminho de embarque: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ENVIAR CONSULTA >

A imagem pode ser representação.
 Consulte as especificações para obter detalhes do produto.

Detalhes do produto

Número da peça	M-980-02P	Fabricante	IXYS Integrated Circuits Division
Descrição	IC TONE DETECTOR GEN PURP 8-DIP	Status sem chumbo / Status RoHS	Sem chumbo / acordo com RoHS
Ficha de dados	M-980-02P.pdf		
Tensão - Fornecimento	2.8 V ~ 5.5 V	Embalagem do dispositivo fornecedor	8-DIP
Série	-	Potência (Watts)	25mW
Embalagem	Tube	Caixa / Gabinete	8-DIP (0.300", 7.62mm)
Temperatura de operação	-40°C ~ 85°C	Número de circuitos	1
Tipo de montagem	Through Hole	Nível de sensibilidade à umidade (MSL)	1 (Unlimited)
Status sem chumbo / status de RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Interface	-
inclui	-	Função	Tone Detector
Descrição detalhada	Telecom IC Tone Detector 8-DIP	Atual - Fornecimento	5mA

produtos relacionados

<p>M-980-02S Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descrição: IC TONE DETECTOR 3V/5V 16SOIC RFQ</p>	<p>M-984-02P Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descrição: IC TONE DETECTOR MONOLITH 14-DIP Download: M-984-02P.pdf RFQ</p>
<p>M-957/L-115 Fabricantes: 3M Descrição: FOREHEADCOMFORTPADSWEATPAD 1=1PC Download: M-957/L-115.pdf RFQ</p>	<p>M-959 Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descrição: IC MONITOR/COUNTER 3STATE 14-DIP Download: M-959.pdf RFQ</p>
<p>M-958/L-112 Fabricantes: 3M Descrição: CHIN STRAP M-958/L-112 2/CASE Download: M-958/L-112.pdf RFQ</p>	<p>M-972 Fabricantes: 3M Descrição: FLAME RESISTANT HEADGEAR COVER M Download: M-972.pdf RFQ</p>
<p>M-982-02T Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descrição: IC TONE DETECTOR 20-SOIC RFQ</p>	<p>M-982-02P Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descrição: IC TONE DETECTOR SPECIAL 22-DIP RFQ</p>
<p>M-982-02S Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descrição: IC TONE DETECTOR 20-SOIC RFQ</p>	<p>M-976 Fabricantes: 3M Descrição: HEAD NECK AND SHOULDER COVER M-9 Download: M-976.pdf RFQ</p>
<p>M-960 Fabricantes: 3M Descrição: REPLACEMENT VISOR PIVOT KIT M-96 Download: M-960.pdf RFQ</p>	<p>M-980-02T Fabricantes: IXYS Integrated Circuits Division Descrição: IC TONE DETECTOR 16SOIC Download: M-980-02T.pdf RFQ</p>

Tags relacionadas

- IXYS Integrated Circuits Division M-980-02P
- Preço M-980-02P
- Folha de Dados M-980-02P PDF
- Estoque M-980-02P
- IXYS Integrated Circuits Division M-980-02P
- IXYS Integrated Circuits Division M-980-02P
- Distribuidor M-980-02P
- Imagens M-980-02P
- M-980-02P Download Datasheet
- Compre M-980-02P
- Fornecedor IXYS Integrated Circuits Division
- Fornecedor M-980-02P
- Imagem M-980-02P
- Folha de Dados M-980-02P
- Compre IXYS Integrated Circuits Division M-980-02P
- Distribuidor IXYS Integrated Circuits Division